

COMMUNE : **CHANCIA**

PLAGE : **PLAGE DE CHANCIA**

Contrôle réalisé le : **01 juillet 2019 à 11h15**

Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement :

| | | | |
|-----------------------------|---------------|-----------------------------|-----------------|
| Température de l'air (°C) : | 31 | Huiles minérales : | absence |
| Météo du jour : | soleil | Odeur de phénol : | absence |
| Fréquentation : | nulle | Substances tensio-actives : | absence |
| Température de l'eau (°C) : | 28 | Coloration de l'eau : | conforme |
| | | Transparence * (mètres) : | 1 |

(*) Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

Analyse bactériologique (par 100 ml) :

Escherichia Coli (EC) : **109**

Streptocoques fécaux (EI) : **15**

| | Valeurs limites | |
|----|-----------------|---------------|
| | bon/moyen | moyen/mauvais |
| EC | 100 | 1800 |
| EI | 100 | 660 |

Interprétation globale du prélèvement

EAU DE QUALITE MOYENNE POUR LA BAIGNADE

AGUA DE CALIDAD INTERMEDIA

WASSER VON DURCHSCHNITTLICHER QUALITÄT

AQUA DI MEDIA QUALITA

AGUA DE MEDIA QUALIDADE

AVERAGE-QUALITY WATER

WATER VAN GEMIDDELDE KWALITEIT

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAIGNADE (par le responsable)