

COMMUNE : **CHANCIA**

PLAGE : **PLAGE DE CHANCIA**

Contrôle réalisé le : **15 juillet 2019 à 11h30**

Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement :

Température de l'air (°C) : **21,5**

Météo du jour : **soleil**

Fréquentation : **faible**

Température de l'eau (°C) : **22,6**

Huiles minérales : **absence**

Odeur de phénol : **absence**

Substances tensio-actives : **absence**

Coloration de l'eau : **conforme**

Transparence * (mètres) : **1**

(*) Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

Analyse bactériologique (par 100 ml) :

Escherichia Coli (EC) : **234**

Streptocoques fécaux (EI) : **77**

	Valeurs limites	
	bon/moyen	moyen/mauvais
EC	100	1800
EI	100	660

Interprétation globale du prélèvement

EAU DE QUALITE MOYENNE POUR LA BAIGNADE

AGUA DE CALIDAD INTERMEDIA

WASSER VON DURCHSCHNITTLICHER QUALITÄT

AQUA DI MEDIA QUALITA

AGUA DE MEDIA QUALIDADE

AVERAGE-QUALITY WATER

WATER VAN GEMIDDELDE KWALITEIT

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAIGNADE (par le responsable)