LABORATOIRE DÉPARTEMENTAL D'ANALYSES DU JURA

REÇU le 27 JUIL. 2020
Rép: .....

RAPPORT D'ANALYSE

cofrac ESSAIS
Accréditation N° 1-0656
Portée disponible sur www.cofrac.fr

DOSSIER : **200706 050479 01**
Bordereau : 1
N° travail : 023324
Date d'édition : 23/07/2020

Identification du point de prélèvement	
Nom	: Commune de CHANCIA
Commune	: CHANCIA
UGE	:

Commune de CHANCIA
Mairie
01590 CHANCIA

Données de prélèvement	
Nom	: PLAGE DE CHANCIA
Localisation	:
Commune	: CHANCIA
Préleveur	: BEAUD Nathanaël (LDA39)
N° PSV	: **2589**
Nom installation	: 1935 CHANCIA LAC DE COISELET
Payeur	: Commune de CHANCIA

DATE DE PRELEVEMENT 20/07/2020 à 10:45	DATE DE RECEPTION 20/07/2020	DATE DE DEBUT D'ANALYSE 20/07/2020

Type de visite : AU_BAI **Type d'analyse :** Baignade **Type d'eau :** EB
Motif : CS Contrôle sanitaire prévu par l'A.P.

Observations Terrain

Fréquentation : FA **Météo :** E **Huiles minérales:** ABSENCE
Couleur : NORMAL **Phénol :** ABSENCE **Mousses :** ABSENCE
Observations préleveur : Néant

L'analyse des paramètres terrain est effectuée par le préleveur.

Cof. *Prélèvements réalisés selon la norme FDT 90-521 par le LDA39 couverts par l'accréditation COFRAC*

Paramètres	Résultats	Unités	Limites de qualité	Références de qualité
Paramètres de terrain				
Transparence *Evaluation visuelle*	2			
Cof. pH mesuré à la température de l'eau *NF EN ISO 10523*	8.1	pH		
Température de l'eau *Electrométrie*	22.8	°C		
Cof. Oxygène dissous *NF ISO 17289*	10.56	mg O2/L		
Oxygène dissous saturé *NF ISO 17289*	126.7	%		
Pression atmosphérique *Capteur de pression (appareil de mesure O2sat.)*	981	hPa		
Température de l'air *Electrométrie*	23.0	°C		
Paramètres microbiologiques				

LABORATOIRE DÉPARTEMENTAL D'ANALYSES DU JURA

cofrac ESSAIS
Accréditation N° 1-0656
Portée disponible sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE

DOSSIER : **200706 050479 01**
Bordereau : 1
N° travail : 023324
Date d'édition : 23/07/2020

Paramètres	Résultats	Unités	Limites de qualité	Références de qualité
Cof. Escherichia coli *NF EN ISO 9308-3*	<15	n/100mL	<1800	<100
Cof. Enterocoques intestinaux *NF EN ISO 7899-1*	30	n/100mL	<660	<100

Cof. = paramètre accrédité E.C. = en cours d'analyse N.M. non mesuré ¤ = non conforme aux limites * = référence non satisfaite
Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification.

Conclusion sur la conformité :

EAU de bonne qualité pour la baignade

Copie à :

Validé le 23/07/2020
Stéphanie GAILLARD
Technicienne habilitée

L'attestation de conformité éventuelle ne tient pas compte des incertitudes. Elle est couverte par l'accréditation dans le cas où tous les paramètres sont accrédités et ne l'est pas dans le cas contraire.

Le présent rapport ne peut être reproduit que sur autorisation écrite du laboratoire et sous la forme intégrale, signature comprise. Il ne concerne que le(s) produit(s) décrit(s) ci-dessus.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seules analyses couvertes par l'accréditation et signalées ci-dessus par le symbole Cof. Le COFRAC est signataire de l'accord multilatéral de EA (European co-operation for Accreditation) et d'ILAC (International Laboratory Accreditation Corporation) de reconnaissance de l'équivalence des rapports d'analyses.

Conformément aux dispositions de la loi Informatique et Liberté, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification pour les informations vous concernant en vous adressant au LDA39.