

COMMUNE : **CHANCIA**

PLAGE : **PLAGE DE CHANCIA**

Contrôle réalisé le : **17 juin 2019 à 12h35**

## Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	<b>27,4</b>	Huiles minérales :	<b>absence</b>
Météo du jour :	<b>soleil</b>	Odeur de phénol :	<b>absence</b>
Fréquentation :	<b>nulle</b>	Substances tensio-actives :	<b>absence</b>
Température de l'eau (°C) :	<b>19,5</b>	Coloration de l'eau :	<b>conforme</b>
		Transparence * (mètres) :	<b>1</b>

(\*) Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

## Analyse bactériologique (par 100 ml) :

Escherichia Coli (EC) :	<b>77</b>
Streptocoques fécaux (EI) :	<b>46</b>

	Valeurs limites	
	bon/moyen	moyen/mauvais
EC	100	1800
EI	100	660

## Interprétation globale du prélèvement

**EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAIGNADE**

**AGUA DE BUENA CALIDAD**

**WASSER VON GUTER QUALITÄT**

**AQUA DI BUONA QUALITA**

**AGUA DE BOA QUALIDADE**

**HIGH-QUALITY WATER**

**WATER VAN GOEDE KWALITEIT**

**BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAIGNADE (par le responsable)**